



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 31 /AG del 25 FEB. 2015

Oggetto: Intervento urgente di manutenzione causa inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacria

Il Dirigente Tecnico ed il Dirigente Responsabile

Vista la Legge Regionale n° 8 del 12/1/2012, istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

visto l'art. 64 della Legge Regionale n° 9 del 15/5/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della stessa L.R. n° 8/2012;

visto lo Statuto dell'IRSAP;

vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 22/1/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dott. Ferdinando Scilla, in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

visto il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163 e recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 12/7/2011 n° 12;

visto il Regolamento di attuazione del predetto Codice, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n° 207;

vista la nota prot. n° 1292 del 4/7/2013, con la quale questo ufficio tecnico aveva segnalato un inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacria, che provocava perdenze idriche di entità tali da svuotare in breve tempo la vasca di riserva idrica;

vista la nota prot. n° 2303 del 6/11/2013, con la quale lo stesso ufficio, a seguito di ulteriori verifiche, confermava l'inconveniente e forniva in € 7.320,00, già comprensiva di IVA al 22%, una prima quantificazione preventiva della spesa occorrente;

vista la nota prot. n° 2383 del 15/11/2013, con la quale il medesimo ufficio dava atto di aver provveduto a far dare urgente inizio all'intervento di manutenzione all'impresa individuale *Sciortino Giuseppe*, con sede in Aragona (AG), Contrada Petrusella, iscritta al numero 47719 delle imprese artigiane e al numero 168564 del repertorio economico





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

amministrativo (REA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, nonché inserita nell'elenco delle ditte di fiducia del cessato Consorzio ASI di Agrigento;

vista la nota prot. n° 2700 del 24/12/2013, con la quale l'ufficio tecnico ha comunicato l'avvenuta ultimazione dell'intervento;

vista la fattura n° 39 del 27/9/2013, rilasciata dalla predetta ditta Sciortino Giuseppe, dell'importo di € 1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22% e pertanto complessivamente € 1.952,00;

vista la nota prot. n° 2710 del 27/12/2013, con la quale l'ufficio tecnico ha, fra l'altro, attestato la corretta esecuzione dell'intervento, confermandone l'importo in € 1.600,00 oltre IVA;

dato atto che è stato acquisito con esito favorevole il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

propongono al Direttore Generale

- a) prendere atto dell'*Intervento urgente di manutenzione causa inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacria*, eseguito dalla ditta *Sciortino Giuseppe*, con sede in Aragona (AG), Contrada Petrusella, per l'importo di € 1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22% e pertanto complessivamente € 1.952,00;
- b) dare atto che la somma di € 1.952,00, già comprensiva di IVA, graverà sulle passività della liquidazione della Gestione Separata;
- c) disporre l'anticipazione della somma di € 1.952,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento a carico dell'IRSAP, provvedendo al relativo impegno nel Bilancio di previsione per l'anno 2015, stante la mancanza di liquidità dell'Ente;
- d) disporre il pagamento, alla ditta *Sciortino Giuseppe*, dell'importo di € 1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22% e pertanto complessivamente € 1.952,00, giusta fattura n° 39 del 27/12/2013 dalla stessa rilasciata.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Carmelo Viavattene

Il Dirigente Responsabile
dott. Carmelo Faraci





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

Vista la superiore proposta di determinazione, formulata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento in liquidazione - Gestione Separata IRSAP, si esprime parere tecnico favorevole all'adozione della stessa.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Daniela Tricomi)

Vista la superiore proposta di determinazione, formulata dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento in liquidazione - Gestione Separata IRSAP, si esprime parere contabile favorevole all'adozione della stessa anche ai fini della copertura finanziaria e dell'imputazione della spesa.

Il Dirigente dell'Area Contabile
~~IL FUNZIONARIO DIRETTIVO~~
(Dr. Massimo Cirrito)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento in liquidazione - Gestione Separata IRSAP;

visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Tecnica;

ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;

ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012

DETERMINA

- a) prendere atto dell'*Intervento urgente di manutenzione causa inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacria*, eseguito dalla ditta *Sciortino Giuseppe*, con sede in Aragona (AG), Contrada Petrusella, per l'importo di € 1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22% e pertanto complessivamente € 1.952,00;
- b) dare atto che la somma di € 1.952,00, già comprensiva di IVA, graverà sulle passività della liquidazione della Gestione Separata;





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Agrigento
in liquidazione
Gestione Separata IRSAP

- c) disporre l'anticipazione della somma di € 1.952,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento a carico dell'IRSAP, provvedendo al relativo impegno nel Bilancio di previsione per l'anno 2014, in considerazione della dichiarata mancanza di liquidità del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione – Gestione Separata IRSAP;
- d) disporre il pagamento, alla ditta *Sciortino Giuseppe*, dell'importo di € 1.600,00, oltre € 352,00 per IVA al 22% e pertanto complessivamente € 1.952,00, giusta fattura n° 39 del 27/12/2013 dalla stessa rilasciata.

Il Vice Direttore Generale

n. q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012

(Dott. *Ferdinando Scillia*)





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

**Ufficio Periferico IRSAP
di Agrigento**

Assessorato Sviluppo Industriale
Agrigento
SISTEMA IDRICO

CA 100-103
Protocollo 4/7/13 n. 1292
Area COB

Aragona, 4/7/2013

**Oggetto: Segnalazione di inconveniente tecnico nell'impianto idraulico
centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacria**

Al Dirigente Coordinatore
Dott. Carmelo Faraci
Sede

al Dirigente Tecnico
Ing. Carmelo Viavattene
Sede

In occasione di frequenti interruzioni dell'erogazione idrica, pur della durata di alcune ore, da parte del Voltano S.p.A., si è constatato lo svuotamento del serbatoio di riserva idrica (della capienza di oltre 100 mc) a servizio di questa palazzina uffici di Piazza Trinacria, la conseguente interruzione della distribuzione nei servizi igienici nonché il rischio, più volte solo in extremis scongiurato, di danneggiamento delle pompe di sollevamento.

Si è potuto parallelamente osservare che in prossimità dell'aiuola antistante il locale che ospita detto serbatoio fuoriesce acqua dal sottosuolo, fenomeno questo che ha peraltro cagionato avvallamenti e sconnessioni nell'adiacente manto bituminoso della stessa Piazza Trinacria.

Poiché è stato altresì constatato che tali fuoriuscite liquide subiscono una repentina e puntuale riduzione in concomitanza del venir meno della distribuzione idrica ai servizi igienici – da ultimo, ad esempio, quella causata da un'interruzione di energia elettrica per oltre 36 ore – deve necessariamente dedursi che vi sia una perdita idrica nella condotta di sollevamento, la cui riparazione comporta preliminari accurati scavi nel sottosuolo della citata aiuola ed eventualmente anche del piano stradale, con una spesa che può presuntivamente indicarsi in € 2.000,00 già comprensivi di IVA.

Tanto si segnala ai fini dell'adozione delle opportune determinazioni che verranno assunte dall'Amministrazione e dei conseguenziali indirizzi da impartirsi agli uffici di competenza.

Il funzionario direttivo tecnico

Ing. Pietro Minacapilli





Ufficio Periferico IRSAP
di Agrigento

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Aragona, 6/11/2013 PROT. N. 2303

Oggetto: Inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacra

Al Dirigente Responsabile
Dott. Carmelo Faraci
Sede

al Dirigente Tecnico
Ing. Carmelo Viavattene
Sede


Nel richiamare la nota prot. n° 1292 del 4/7/2013, con la quale era stata segnalata una fuoriuscita d'acqua dal sottosuolo della Piazza Trinacria, esattamente ad ovest della palazzina sede di questi uffici, si rappresenta che a seguito di ulteriori verifiche è emerso con certezza che tale fenomeno è causato da una perdita idrica dalla condotta di sollevamento che dalla vasca di raccolta alimenta i servizi igienici.

Vieppiù, in occasione della recente interruzione del servizio di erogazione idrica da parte del Voltano S.p.A. – discendenti dalla ben nota controversia con la Girgenti Acque S.p.A. – si è potuto constatare come l'entità della perdita idrica sia considerevolmente aumentata e che occorre altresì intervenire nel gruppo di pressurizzazione della camera di manovra della vasca di raccolta, che necessita la sostituzione di una valvola unidirezionale e la revisione del quadro elettrico.

Lo scrivente ha pertanto predisposto, nelle more di una più accurata elaborazione progettuale, il preventivo per l'esecuzione di un intervento urgente di riparazione di detto guasto, che ammonta ad € 7.320,00 come qui di seguito distinto:

Lavori da eseguirsi:

- | | |
|--|----------|
| - Rimozione di pavimenti stradali, di orlature di aiuole e scavi in sottosuolo | 1.500,00 |
| - Sostituzione dei necessari tronchi di tubo di p.e.a.d. ϕ 90 mm, compresa l'installazione dei necessari pezzi speciali | 300,00 |
| - Sostituzione di valvola unidirezionale del gruppo di pressurizzazione e revisione del relativo quadro elettrico | 700,00 |
| - Ricolmo e costipamento dei materiali di scavo | 1.000,00 |
| - Rifacimento della pavimentazione stradale e delle | |





Ufficio Periferico IRSAP
di Agrigento


ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012


orature delle aiuole	2.000,00
- Carico e trasporto dei materiali di risulta presso impianto di smaltimento o trattamento	200,00
- Oneri per caratterizzazione di rifiuti e costi di smaltimento	300,00
Sommano i lavori da eseguirsi	6.000,00
IVA sui lavori (22%)	1.320,00
Totale intervento	€ 7.320,00

Tanto si relaziona ai fini dell'adozione delle determinazioni
dell'Amministrazione.


Il funzionario direttivo tecnico

Ing. Pietro Minacapilli





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L. R. 8/2012



Aragona, 15/11/2013

Oggetto: Inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinaeria - Inizio esecuzione intervento di riparazione

Al Dirigente Responsabile
Dott. Carmelo Faraci
Sede

al Dirigente Tecnico
Ing. Carmelo Viavattene
Sede

Si fa seguito alle note prot. n° 1292 del 4/7/2013 e prot. n° 2303 del 6/11/2013, nonché alla comunicazione per le vie brevi dello scorso 7 novembre con la quale era stato segnalato l'improvviso guasto anche alla tenuta idraulica dell'impianto di pressurizzazione, per comunicare che – come da indicazioni fornite dal dirigente tecnico in indirizzo – questo ufficio ha provveduto a far dare urgente inizio ad un intervento di manutenzione per il quale ha fornito pronta disponibilità l'impresa individuale Sciortino Giuseppe, con sede in Aragona (AG), Contrada Petrusella, iscritta al numero 47719 delle imprese artigiane e al numero 168564 del repertorio economico amministrativo (REA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, nonché inserita nell'elenco delle ditte di fiducia del cessato Consorzio ASI di Agrigento.

Nel pomeriggio dello stesso 7 novembre la ditta ha eseguito l'intervento di messa in sicurezza dell'elettropompa danneggiata, quindi il giorno successivo ha provveduto, previa esecuzione delle necessarie operazioni di scavo, ad intercettare e riparare una prima perdenza idrica proveniente dalla condotta di mandata, del tipo in ferro zincato del diametro di 1,25".

A quel punto i lavori sono stati sospesi in attesa di verificare che non vi siano, nella stessa condotta, altre perdenze in atto occulte.

Farà seguito, a conclusione dell'intervento, relazione e contabilizzazione dettagliata.

Il funzionario direttivo tecnico
Ing. Pietro Minacapilli

Zona Industriale ASI
Piazza Trinaeria, 1
92021 Aragona (AG)

Telefono: 0922-445111
Fax: 0922-445331
E-mail: asiagrigento.it@gmail.com





Ufficio Periferico IRSAP
di Agrigento

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Aragona, 24/12/2013 PRO T.N. 2200--

Oggetto: Inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacra – Ultimazione intervento di riparazione

Al Dirigente Responsabile
Dott. Carmelo Faraci
Sede

al Dirigente Tecnico
Ing. Carmelo Viavattene
Sede

Si fa seguito alle note prot. n° 1292 del 4/7/2013, n° 2303 del 6/11/2013 e n° 1383 del 15/11/2013 per comunicare che, al termine di un sufficiente periodo di attesa finalizzato a verificare l'esistenza di altre eventuali perdite idriche dalla condotta di mandata, in data 20 dicembre scorso l'impresa incaricata ha ultimato l'intervento provvedendo ad eseguire, su richiesta dello scrivente, il ripristino del manto stradale della Piazza Trinacra anche nelle parti non direttamente ricadenti nelle zone di intervento ma che erano rimaste avvallate o sconnesse in conseguenza degli scorrimenti idrici di sottosuolo.

Farà seguito relazione e contabilizzazione dettagliata.

Il funzionario direttivo tecnico
Ing. Pietro Minacapilli



DEBITO O PRESTAZIONE DOMICILIO O RESIDENZA (CODICE FISCALE, PARTICOLARE)

SCIORTINO GIUSEPPE
C.da Petrusella - ARAGONA
Cod. Fisc. SCR GPP 58815 A351Q
Partita IVA 0222406 084 4
I.T.D.C. Aragona - Via Casellari, 8

☐ RICEVUTA FISCALE

☒ **FATTURA** (Ricevuta Fiscale)

LEGE 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.3.92 - D.P.R. 21.12.96 N. 698

N. attribuito **39**

Data **12.11.2013**

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

*Consorzio per l'area di sviluppo industriale della
provincia di Agrigento in liquidazione G.S. IRSAP*

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

00251800843

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

intervento urgente di manomissione straordinaria della perimetrazione di pertinenza dell'edificio idrico e servizio della flotta uffici di piazza Trinità e della relativa cancellata di manomissione manodopera e materiale

1500,00

CONSORZIO ASIAGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE
GESTIONE SEPARATA IRSAP
POSTA IN ARRIVO

27 DIC 2013

Registrata al Registro acquisti

al n. **465**

N. **2806**

DEL **27/12/13**

FORNITORE

DETAGLIO IVA	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPORTO
	%	€	€
	22%	1600,00	352,00
Totale		1500,00	352,00

Corrispettivo IVA inclusa

1952,00

Corrispettivo non pagato

1952,00

TOTALE DOCUMENTO €

1952,00

1861501/13

DBQ 982219

1/3

1



Ufficio Periferico IRSAP
di Agrigento

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Aragona, 27/12/2013 PROT. N. 2440.

Oggetto: Inconveniente tecnico nell'impianto idraulico centralizzato della palazzina uffici di Piazza Trinacra – Certificazione di regolare esecuzione e trasmissione contabilità lavori

Al Dirigente Responsabile
Dott. Carmelo Faraci
Sede

al Dirigente Tecnico
Ing. Carmelo Viavattene
Sede

all' Ufficio Contabile
Sede

Nel far seguito alle note prot. n° 1292 del 4/7/2013, n° 2303 del 6/11/2013, n° 1383 del 15/11/2013 e n° 2700 del 24/12/2013, si trasmette copia della dichiarazione dell'appaltatore riguardante l'assunzione dei lavori e del fascicolo della contabilità dell'*Intervento urgente di manutenzione straordinaria dell'apparecchiatura di pressurizzazione dell'impianto idraulico a servizio della palazzina uffici di Piazza Trinacra e della relativa condotta di mandata.*

Verificato che l'intervento è stato eseguito secondo le modalità indicate dall'ufficio e a regola d'arte,

si certifica

che può procedersi al pagamento in favore della ditta "Sciortino Giuseppe", con sede in Aragona (AG), Contrada Petrusella, partita IVA 02224060844, fatto salvo l'esito della verifica della regolarità contributiva, della complessiva somma di € 1.952,00, di cui € 1.600,00 quale netto imponibile ed € 352,00 per IVA al 22%, come da fattura n° 39 del 27/12/2013, già agli atti dell'Ufficio contabile, che qui si allega in copia.

Si riportano qui di seguito i dati necessari ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva:

- importo netto dei lavori: € 1.600,00;
- incidenza della manodopera: 34%;
- matricola INPS – Sede di Agrigento: n° 0104799165;





Ufficio Periferico IRSAP
di Agrigento

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- codice ditta assicurazione INAIL - Sede di Agrigento: n° 2650745; posizione n° 9032485473;
- codice ditta C.E.A.M.A. Agrigento: n° 9068.

Si riportano altresì, qui di seguito, i dati forniti dalla ditta per il pagamento tramite bonifico bancario: *Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 09J 01030 82800 000003652583.*

Il funzionario direttivo tecnico
Ing. Pietro Minacapilli

